



SCHEDA CANTIERE

NOME CANTIERE E LUOGO: Basilica di SS Giovanni e Paolo, Venezia (VE)

COMMITTENTE: SIRECON SRL

ANNO: 2019

MATERIALE TRATTATO: Vetro artistico

PROBLEMATICA DA RISOLVERE: Consolidamento delle grisaglie con difetti di cottura, protezione e ripristino delle superfici vetrose affette da degrado.

PRODOTTI UTILIZZATI: Consolidante SIOX-5 RE20C

METODO DI APPLICAZIONE: Nebulizzazione e pennello

SUPERFICIE COPERTA: ~ 700 mq

SILTEA SRL

Via Carlo Goldoni 18, Padova 35131 PD, Italia

T/F +39 049 657350 - info@siltea.eu - www.siltea.eu

P.IVA 04562440281 – REA 399761 PD – Cap. Soc. € 10.000 i.v.

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 (Certificato nr 0056/2022)

